

**Technische-Daten**


Hersteller • Fahrzeugtyp • Farbe:	VW • Passat Variant 2.0 • maritimblau
abgel. KM-Stand. • EZ • Antriebsart:	94.537 km • EZ: 03.02 • OTTOMOTOR schadst.arm US-Norm
Motor • Gew (Leer/Ges.):	85 kW / 1984 ccm / 4 Zyl • kg / 1960 kg
Sitze • Aufbauart • Türen:	5-sitzer • KOMBI • 5-türig
Reifen-Größe / Winter:	195/65 R15 91T M+S
Reifen-Profiltiefe:	VL: 8 mm / VR: 8 mm / HL: 9 mm / HR: 9 mm
Amtl. Kennzeichen • Fzg. Ident-Nr.:	OF-M 749 • WVVZZZ3BZ2E386222
Sonstiges:	Scheckheft vorhanden, Innenfarbe: anthrazit Letzte Inspektion am 20.12.2006 bei 91.315 km Anzahl Schlüssel: 1, Radio-Code-Karte: vorhanden

**Ausstattung / Sonderausstattung**

ABS, Airbag Fahrer- und Bei.seite'Full-Size', Airbag-SIPS Seitenairbag vorn, li.+re., Außenspiegel verstellb. u. beh.(2), Bremsleuchte, dritte, Colorglas, grün, Dachreling schwarz, Drehzahlmesser, Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP, Fensterheber elektrisch vorne, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage, Kopfstützen vorn u. hinten, verstellbar, Lenksäule: höhen- und längseinstellbar, Netztrennwand, Polster: Stoff, Rücksitzbank und -lehne get. umklappbar, Servolenkung, Sitz: Fahrer höhenverstellbar, Sitz: Sitze in Stoff, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedien., Gummibodenbelag im Gepäckraum, Klimaautomatik, anstelle Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Paket: Technik, Paket: Winter I (Passat), Radio: 'gamma', RC, 8 Boxen, Regensensor, autom. abblen. Innenspiegel

**Unabhängige Sachverständigen Feststellung**

Hierbei handelt es sich um kein technisches Funktionsprotokoll bzw. -gutachten.



<b>Feststellungs-Ort</b>	<b>-Typ</b>	<b>-Bezeichnung</b>
Tür VL	Lack	Schramme/Steinschlag
Seitenwand HL	Lack	Delle
Heckdeckel	Lack	Kratzer
Verkleidung	Innenraum	beschädigt
Stoßfänger H	Lack	Lackbeschädigung
Seitenwand HR	Lack	Delle
Einstieg R	Lack	Delle
Tür HR	Lack	Kratzer
Tür VR	Lack	Kratzer
Dach	Lack	Rostansatz
Stoßfänger V	Lack	Kratzer

Besichtigungsort, -datum: Bockel, 28.03.2007

Zeven, 28.03.2007

Unterschrift:



## INGENIEURBÜRO FÜR FAHRZEUGTECHNIK

Dipl.-Ing. Ingo Rump, Kfz-Sachverständiger u. Prüflingenieur der KÜS e.V.

Gewährleistung, Schaden- u. Wertgutachten  
Fahrzeuguntersuchungen und UVV Prüfungen

### Expertise

S80701478

Frontscheibe	Verglasung	Steinschlag mit Rissbildung
Motorhaube	Lack	Delle

Besichtigungsort, -datum: Bockel, 28.03.2007

Zeven, 28.03.2007

Unterschrift:

MASTERPROOF Niederlassung Deutschland  
Standardisierte und unabhängige Fahrzeugbewertung des Sachverständigenbüros MASTERPROOF



## Expertise

S80701478



Feststellungs-

Ort: Motorhaube

Typ: Lack

Bez: Delle



Feststellungs-

Ort: Frontscheibe

Typ: Verglasung

Bez: Steinschlag mit Rissbildung



Feststellungs-

Ort: Stossfänger V

Typ: Lack

Bez: Kratzer



Feststellungs-

Ort: Außenspiegel R

Typ: Lack

Bez: Kratzer

Besichtigungsort, -datum: Bockel, 28.03.2007

Zeven, 28.03.2007

Unterschrift:

**Expertise**

S80701478



Feststellungs-

Ort: Dach

Typ: Lack

Bez: Rostansatz



Feststellungs-

Ort: Tür VR

Typ: Lack

Bez: Kratzer



Feststellungs-

Ort: Innenraum

Typ: Innenraum

Bez: verschmutzt/Reinigung



Feststellungs-

Ort: Himmel

Typ: Innenraum

Bez: verschmutzt

Besichtigungsort, -datum: Bockel, 28.03.2007

Zeven, 28.03.2007

Unterschrift:

**Expertise**

S80701478



Feststellungs-

Ort: Tür HR

Typ: Lack

Bez: Kratzer



Feststellungs-

Ort: Rücksitzbank

Typ: Innenraum

Bez: verschmutzt



Feststellungs-

Ort: Einstieg R

Typ: Lack

Bez: Delle



Feststellungs-

Ort: Seitenwand HR

Typ: Lack

Bez: Delle

Besichtigungsort, -datum: Bockel, 28.03.2007

Zeven, 28.03.2007

Unterschrift:



## Expertise

S80701478



Feststellungs-

Ort: Stossfänger H  
Typ: Lack  
Bez: Lackbeschädigung



Feststellungs-

Ort: Verkleidung  
Typ: Innenraum  
Bez: beschädigt



Feststellungs-

Ort: Heckdeckel  
Typ: Lack  
Bez: Kratzer



Feststellungs-

Ort: Seitenwand HL  
Typ: Lack  
Bez: Delle

Besichtigungsort, -datum: Bockel, 28.03.2007

Zeven, 28.03.2007

MASTERPROOF Niederlassung Deutschland  
Standardisierte und unabhängige Fahrzeugbewertung des Sachverständigenbüros MASTERPROOF

Unterschrift:



## INGENIEURBÜRO FÜR FAHRZEUGTECHNIK

Dipl.-Ing. Ingo Rump, Kfz-Sachverständiger u. Prüflingenieur der KÜS e.V.

Gewährleistung, Schaden- u. Wertgutachten  
Fahrzeuguntersuchungen und UVV Prüfungen

### Expertise

S80701478



Feststellungs-

Ort: Tür VL

Typ: Lack

Bez: Schramme/Steinschlag

Besichtigungsort, -datum: Bockel, 28.03.2007

Zeven, 28.03.2007

MASTERPROOF Niederlassung Deutschland  
Standardisierte und unabhängige Fahrzeugbewertung des Sachverständigenbüros MASTERPROOF

Unterschrift:

